Lead Taiwan International Corporation 台中市台灣大道二段 285 號 20F

TEL: 886-423232026, Website: www.ltic.com.tw,

Email: salestw@ltic.com.tw



文件序號: T2020199

技術類別:《齒輪應用》

技術類別	齒輪應用
篇 名	傘形齒輪之齒隙與裝配
重點	傘形齒輪之齒隙與裝配
產出日期	2020/02/26
資料來源	日本 KHK / 台灣昭源提供 麗台國際有限公司整理

Lead Taiwan International Corporation 台中市台灣大道二段 285 號 20F

TEL: 886-423232026, Website: www.ltic.com.tw,

Email: salestw@ltic.com.tw



問一:

請問傘形齒輪之齒隙應如何規範與調整?可不可以以零齒隙來使用?

答一:

對於傘形齒輪的齒隙(單邊齒厚減少量)規範在 JIS B 1705:1973 中,(參閱附件一)

動力傳達用齒輪盡量不要以「零」齒隙來使用,其主要理由是:

- 齒隙可用來吸收因溫度引起的膨脹
- 齒隙可用來吸收因加工時所產生的誤差
- 齒隙可讓潤滑油進入,作為隔墊之油膜會避免金屬與金屬之直接接觸 有適當齒隙的齒輪在運轉時,會比「零」齒隙的齒輪安靜,尤其是高轉速時

在精密級的齒輪上,造成齒輪噪音的原因應該是為求「更精密」,而一味地將 齒隙縮減所致。

由於齒隙的量測十分不方便,因此必須以實驗的方法,先依「零」齒隙來裝配,紀錄此時應有的墊片厚度。

再將左右旋齒輪的墊片同時磨薄削去相同的厚度(單邊軸方向齒隙),再提高轉速判別運轉噪音值。

並應實際切削檢視加工物表面有無震動痕跡(以判斷齒隙是否已經過大)至於軸方向齒隙變化量(墊片磨削量)和法向齒隙之間有一個的數式關係(附件二)

有墊片總磨削量可計算出當時的齒隙。

將齒輪的齒隙拉大,有時反而會使得噪音降低。依上述方法可以找出噪音低,同時又能維持精密度的最佳齒隙。

問二:

以下還麻煩您指點一下目前齒輪或機箱的調整方法。

從拆解的等比傘型傘形齒輪之接觸的痕跡上,發現似乎是對中心(mount distance error)的問題比較大。

不過另外有部分的擊痕是軸方向偏移(shaft alignment)的擊痕(對角),但 只有部分齒面有此狀況。

目前現場裝配齒隙約為 0.xx mm, 昨日長時間的轉速拉到 1000rpm, 溫度穩定, 噪音算是可接受的範圍

Lead Taiwan International Corporation 台中市台灣大道二段 285 號 20F

TEL: 886-423232026, Website: www.ltic.com.tw,

Email: salestw@ltic.com.tw



答二:

在噪音問題解決之後,請務必留意未來齒輪的發熱以及潤滑問題,將會隨著齒輪轉速大幅提高,陸續「展現」其後座力。

高轉速齒輪(切線速度高),會十分容易地將潤滑油甩離開齒面,如果潤滑油的黏度過低,雖然有潤滑油但仍就達不到充分的潤滑效果,也就是說,對隔離齒面和齒面的直接接觸、降低齒面溫度等潤滑最重要目的背道而行。

據了解目前您使用的是潤滑脂,在高速運轉時,將有違:「潤滑油必須容易進 到齒面」的條件,

也因潤滑脂的流動性不佳,不容易填補被甩離潤滑油脂的空缺。

縱使潤滑脂沒有被甩離齒面,也會因為的不到潤滑脂的更新而老化、劣化、油 性降低,最後使到金屬齒面間的直接接觸→發高熱→齒面發藍 齒面黏著→齒面 產生刮痕→齒輪損壞(壽命降低)

而且潤滑脂潤滑會有隔熱的效果,不容易由外部得知實際齒輪的運轉發熱情 形。

將現有潤滑方式改為強制潤滑,應該是下一步必須要正視的課題。

問三:

資料文件的圖 8.5: Pinon 是否為驅動的齒輪, gear 是否為被帶動的齒輪? 圖 8.5 的圖示中,都是以軸線垂直齒輪為基準,探討水平軸向齒輪的位置,請問軸線垂直的齒輪為驅動或被帶動是否會有影響? 齒隙的調整是否能僅以正方向的 error 方式調其中一個齒輪(雖然感覺答案是否定)?

答三:

一般而言小齒輪 Pinion 通常會做為驅動齒輪,而大齒輪 Gear 做為從動齒輪, 但以 Gear 帶動 Pinion『增速』也是可以的。

在使用彎齒傘形齒輪時一定還要考慮軸向推力的方向,會因齒輪的旋向(凸齒面帶動凹齒面或凹齒面帶動凸齒面)、回轉方向、齒數比的不同而不一樣。

Lead Taiwan International Corporation 台中市台灣大道二段 285 號 20F

TEL: 886-423232026, Website: www.ltic.com.tw,

Email: salestw@ltic.com.tw



將 8.5 圖橫著擺放就可以知道是一樣的,以 Gear 帶動 Pinion『增速』也是可以適用的。

僅以單一齒輪來調整,將變成不能保持原來的相對關係,尤其是在彎齒傘形齒輪,齒面的印痕(齒承)就會變成對角的情形(就如同您的說明)所以要調整齒隙時,應該以計算得到的齒輪後退量,以兩個齒輪各退半步的方式,磨削墊片。

這樣,齒面的印痕(齒承)就會回復正常情形。

Lead Taiwan International Corporation 台中市台灣大道二段 285 號 20F

TEL: 886-423232026, Website: www.ltic.com.tw,

Email: salestw@ltic.com.tw



附件一

4 傘形齒輪的齒隙 摘自JIS B 1705: 1973

Œ	台	節関直徑(mm)														
面	政															
	15.0	3~6 6~12		12	12 ~ 25 25 ~ 50		$25 \sim 50$	50 -	~ 100	$100 \sim 200$	200 ~ 400		400 ~	- 800	800 ~	1600
模	滅	1-110 - 1100				9992							1000			
數	少量									(IIS)					0	
(mm)	.m.	0級 4級	0級	1級	0級4	級	0級 4級	0級	4 級	0級 4級	0級	4級	0級	4級	0級	4級
0.5	最小值	20	25		30		35		45	60		140700	.000			
0.0	最大值	50 100	60		70 1	50	90 180	_	230	140 280						
1	最小值	25 60 120	70		35	co.	40	-	50	60 150 300						
	最大值最小值	60 120	30	100000	80 1	100	100 200	1000	240	60	80	1	1			
1.5	最大值		80	_	90 1	80	110 220	-	260	160 310	190	_				
0	最小值			-	40		50		60	70	80		10	00	1	
2	最大值				100 2	200	120 230	140	280	170 330	200	400	240	490		
2.5	最小值				45		50		60	70	80			00	12	
3700	最大值				110 2	210	120 250 50		290	170 350 70	210		_	500	310	
3	最大值				110 2	230	130 270	_	310	180 360	220		1.75	520	310	7.7
	最小值				50	100	60	-	60	80	90		_	10	13	
3.5	最大值				120 2	240	140 280	160	320	190 380	220	450	270	540	320	640
4	最小值				50		60		70	80	90	-	173	10	13	7.7
3	最大值				130 2	260	150 300		340	200 400	230			550	330	
5	最大值	JISO	级金田	i dip i	<u>a</u>	- 8	70 160 330		70	90 210 430	250	-	290	20	350	177
con V	最小值	JIS 0 級傘形齒輪			-		70		370	90	230		_	20	350	
6	最大值	齒隙的求法			180 360		410	230 460	260		310		360			
7	最小值	模數 3					80		90	100	11		_	30	15	
1	最大值	館數 25	和 50				200 400	220	440	240 490	280	560	320	650	380	760
8	最小值	小協輪節	徑 7	75mi	n		90	-	90	110	12	-		10	-	60
-	最大值	大樹輪節	徑 150	mm	k'i		210 430		470	260 530	300			680	400	
10	最大值	小齒輪面	草減少	量		- 0	100 240 490		10	120 300 590	330	STALL SHA	1000	50 750	430	
(200)	最小值	最小值	60µm			1	240 450	_	20	130	14			50	18	
12	最大值	最大值	150µm						600	330 660	360			810	460	
14	最小值	大衛輪館	1 th (3 has)	胀					30	140	16	The state of the s		30	20	
14	最大值	最小值	70µm						670	360 720	390			880	490	
16	最小值	最大值	180µm					_	50	160	17			90	21	
-	最大值	齒隙						360	730	390 790 170	420			940	530	
18	最大值	最小值	60 +	70	= 130µa	n				430 850	460	77		1010	560	2.2.7.7.7.1
00	最小值	最大值	150 +	180	= 330µr	n				180	20			10	24	
20	最大值	\$11 tot 45 45 45	NA ARCHE	ET 64	485 PHI A4	h-l-	J. 187 [11 445 to	i da Ab-		460 920	490	77		1070		
22	最小值				A CONTRACTOR	700.70	小可以採用與齒			200	21			30	25	
	最大值	輪精度等:	8文/11円:	于权		EL O				490 980	520			1140		
25	最小值									210	-23	1)	2	50	27	0

公差單位 W

 $W = \sqrt[3]{d_0} + 0.65m_s \ (\mu \text{m})$

其中 do:節徑 (mm)

m,: 正面模數 (mm)

齒隙的計算公式

JIS 等級	最小值	最大值		
0	3	25W		
2	10000	35.5W		
3	10W	42,5W		
5		60W		
0		711		

Lead Taiwan International Corporation 台中市台灣大道二段 285 號 20F

TEL: 886-423232026, Website: www.ltic.com.tw,

Email: salestw@ltic.com.tw





6 齒輪的齒隙

一對齒輪要想達到平順穩定的運轉,需要有齒隙。齒 隙是指一對齒輪咬合時,齒面間的間隙,根據量測方向 的不同,分類如下。

6.1 各種齒輪的齒隙

(1) 圓周方向齒隙 (j.)

在齒輪組中,固定其中一個齒輪,另一個齒輪所能 轉過的節圓弧長稱為圓周方向齒隙。

(2) 法線方向 齒隙 (j_n)

兩齒輪的咬合齒面互相接觸時,其非咬合齒面之間的最短距離,稱為法線方向齒隙。

(3) 回轉角度齒隙 (je)

齒輪組在標準中心距離下固定時,其中的一個齒輪 所能轉動的最大角度。

(4) 半徑方向 齒隙 (j_r)

咬合側齒面與非咬合側齒面同時接觸時的中心距離 與所定中心距離之差,稱為半徑方向齒隙。

(5) 軸方向齒隙 (jx)

傘形齒輪的咬合齒面與非咬合齒面同時接觸時的裝配距離與所定裝配距離之間的差,稱為軸方向齒隙。

6.2 各種齒輪的齒隙關係式

表 6.1 中,列出了各種齒輪的齒隙關係式。圓錐形 齒輪 (傘形齒輪)的場合,作為半徑方向齒隙的替代, 需要討論軸向齒隙。




圖 6.1 圓周方向/法線方向及半徑方向的齒隙




表 6.1 各種鹼隙間關係式

齒輪組	齒輪的種類	圓周方向齒隙 jt	法線方向齒隙 j _a	回轉角度齒隙 je	半徑方向齒隙 jt	軸方向齒隙 jx
平行軸	正齒輪	j_s	$j_t \cos \alpha_u \cos \beta$		j _n	
	螺旋齒輪	$\cos a_n \cos \beta$	Jicos og cos p		2sin a _n	
相交軸	直齒傘形齒輪	j_{n}	$f_t \cos \alpha_n \cos \beta_m$			Ĵn
	譽齒傘形齒輪	$\cos \alpha_n \cos \beta_m$	$f_1 \cos \alpha_n \cos \rho_m$			2sin a _n sin
交錯軸	交錯軸螺旋齒輪	$\frac{j_n}{\cos a_n \cos \beta}$	$j_t \cos \alpha_a \cos \beta$	$\frac{360^{\circ} j_{t}}{\pi d}$		
	蝸桿	$\frac{j_n}{\cos \alpha_n \sin \gamma}$	$j_t \cos \alpha_n \sin \gamma$		$\frac{j_n}{2\sin a_n}$	
	頻輪	$\frac{f_n}{\cos \alpha_n \cos \gamma}$	$j_t \cos a_n \cos \gamma$			

Lead Taiwan International Corporation 台中市台灣大道二段 285 號 20F

TEL: 886-423232026, Website: www.ltic.com.tw,

Email: salestw@ltic.com.tw



1. 理想裝配下的齒承




圖 8.2 中央靠近小端接觸

2. 軸心偏移誤差產生的齒承情形





圖 8.3 齒輪箱有軸心偏移誤差時的齒承

Lead Taiwan International Corporation 台中市台灣大道二段 285 號 20F

TEL: 886-423232026, Website: www.ltic.com.tw,

Email: salestw@ltic.com.tw








圖 8.4 齒輪箱有軸角度誤差時的齒承

4. 裝配距離誤差產生的齒承情形




圖 8.5 齒輪裝配距離有誤差時的齒承